



3M Authorized
Master distributor



ideo s.r.o., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, IČO: 35884860 DIČ: SK2021819041
ideo@ideo.sk - www.ideo.sk - www.folieprestige.sk - 00421 2 2074 1576

Návod na čistenie a údržbu solárnych, ochranných a bezpečnostných fólií

Aby ste si zachovali všetky výhody, ktoré naše fólie prinášajú, je dôležité dodržiavať tieto pokyny pri čistení a údržbe. Prosíme, aby ste s nimi oboznámili aj organizáciu alebo osoby, ktoré pre vás zabezpečujú čistenie okien.

Po inštalácii

Fólia sa lepí pomocou vodného roztoku so saponátom. Zvyšky vody sa síce vytlačia, ale medzi fóliou a sklom zostáva jemný film, ktorý sa postupne odparí. Úplné preschnutie a vytvrdnutie lepidla môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov – v závislosti od hrúbky fólie: tenšie fólie do 100 µm – cca 30 dní, hrubšie bezpečnostné fólie (300 – 425 µm) – aj do 140 dní. Počas tohto obdobia je bežné, že sa objavia bublinky alebo jemný zákal. Nie je to chyba – fólia sa postupne vyčistí sama.

Okná neumývajte prvých 30 dní po inštalácii.

Ako fólie správne čistiť

Používajte viac vody ako obvykle, aby sa špina odplavila, nie drhla. Pred čistením okno opláchnite čistou vodou bez použitia stierky. Až potom použite gumovú stierku ako pri bežnom čistení. Vždy používajte čistú vodu. Nikdy nepoužívajte opakovane použitú vodu na čistenie okien z exteriéru – obsahuje piesok a nečistoty, ktoré môžu fóliu poškriabať.

Čistiace prostriedky

Používajte jemné čističe na sklo alebo roztok vody so saponátom. Sú vhodné aj alkoholové čističe. Hodnota pH by mala byť v rozmedzí 6 – 8. Nepoužívajte čističe s obsahom amoniaku! Parné čističe sa neodporúčajú.

Čomu sa vyhnúť

Nepoužívajte tvrdé hubky, drsné handry ani kefy so štetinami. Nenalepujte na fóliu samolepiace pásky, nálepky či iné materiály, ktoré sa ťažko odstraňujú a môžu ju poškodiť. Pri čistení rámov dávajte pozor na abrazívne prostriedky – nesmú prísť do kontaktu s fóliou (odporúčame prekrytie rámov).

Údržba

Pri vodorovných aplikáciách odporúčame aspoň raz ročne skontrolovať utesnenie okrajov (najmä po vykurovacej sezóne). Fólie nie sú identické so sklom – preto vyžadujú šetrné čistenie, aby si zachovali svoj vzhľad aj funkčnosť. Okná polepené solárnymi fóliami je potrebné umývať minimálne 1x ročne, v prípade metalických fólií 2x. Inak strácajú svoje vlastnosti, stávajú sa nepriehľadnými. Zvyšuje sa tak množstvo absorbovaného tepla čo vedie k vzniku trhlin v metalizácii.

Záverečné upozornenie

Naše solárne, ochranné a bezpečnostné fólie sú medzinárodne uznávané kvalitné produkty. Uvedené pokyny vychádzajú z dlhodobých skúseností a odporúčaní výrobcu 3M, no nemusí ísť o úplný zoznam všetkých situácií. Je zodpovednosťou používateľa overiť si vhodnosť výrobku a podmienky jeho používania.

Otázky záruky a zodpovednosti sa riadia príslušnými zmluvnými podmienkami alebo zákonnými predpismi.